

正誤表

誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、ご使用をお願いいたします。

■このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、選定される前には弊社ホームページ等で最新のカタログ情報を入手してください。

○椿本チェーン HP アドレス

<http://www.tsubakimoto.jp/>

1. 対象カタログ

つばき合金鋼タイヤチェーン 2018年6月1日発行 Bulletin No.18284

2. 訂正内容

(1) 27ページ

LM-S13A-94 295/80R22.5

誤)

タイヤチェーン 品番	照会 コードNo.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)
LM-S13A-94	1394	295/80R22.5	71,400

正)

タイヤチェーン 品番	照会 コードNo.	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア)
LM-S13A-94	1394	295/80R22.5	71,400

(2) 28ページ

LM-T07ASの照会コードNo.

誤) 4405 → 正) 4407

LM-T10Bの照会コードNo.

誤) 4110 → 正) 4410

(3) 41ページ

8. 25R16のスプリングチェーンバンド

誤) 16 → 正) 18

(4) 49ページ

Sラグ付H形 仕様・価格 クロスチェーン

誤) 6505 → 正) 6005

(5) 51ページ

代表的なタイヤサイズと適応商品

誤) 2821 → 正) 2821T

誤) 6140S → 正) 削除

誤) S07BS → 正) LM-S07BS

誤) S08AS → 正) LM-S08AS

誤) S10A → 正) LM-S10A

誤) S22AS → 正) LM-S22AS

誤) S13A → 正) LM-S13A

誤) S13AS → 正) LM-S13AS

誤) CX-S8793 → 正) CX-S8793CT

誤) CX-S8792 → 正) CX-S8792CT

誤) CX-S8994 → 正) CX-S8994CT

(6) 52ページ

注記の追加

誤) LM-T13A → 正) LM-T13A 注6

誤) LM-T13AS → 正) LM-T13AS 注6

(7) 53ページ

OR用ラチェット式ワイヤバンドの適合タイヤサイズ

TCB-1400

誤)

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-1400	1400	38,000	13.00-24, 14.00-24, 385/95R25, 16.9-24, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 325/95R24, 23.5-25,	5.0

正) 赤字追加

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-1400	1400	38,000	13.00-24, 14.00-24, 385/95R25, 16.9-24, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 325/95R24, 20.5-25 , 23.5-25,	5.0

TCB—W0

誤) 赤字削除

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-W0	1500	35,000	10-16.5 , 12.5/70-16 , 12.5/65-18 , 15.5/60-18 , 15.5/70-18 , 340/80R18 , 17.5-25 , 325/95R24 , 23.5-25	2.6

正)

品番	照会 コードNo.	希望価格 円/ペア	適合タイヤサイズ	概略質量 kg/ペア
TCB-W0	1500	35,000	10-16.5 , 12.5/70-16 , 12.5/65-18 , 15.5/60-18 , 15.5/70-18 ,	2.6

以上